Reparieren der Vakuumkissen (Latexfrei)

Inhalt des Reparatur-Sets:

8 Flicken in verschiedenen Größen und 2 x 5 ml spezieller Klebstoff.

Verfahrensweise:

1. Den defekten Bereich lokalisieren und markieren.



2. Den speziellen Kleber auf diesen Bereich auftragen.



3. Den trockenen Flicken auf die betroffene Stelle drücken bis das Material unter dem Flicken hervortritt.




McLean REHAtechnik GmbH
Breiter Anger 20 D- 37115 Duderstadt
Tel.: +49 5527 9973 90 Fax: + 49 5527 9973 950

4. Den speziellen Kleber auf den Flicken verteilen bis dieser komplett verdeckt ist.



5. Für 12 – 18 Stunden trocknen lassen.

6. Zum Schluss prüfen ob das Kissen das Vakuum über eine längere Zeit hält.
- Vorzugsweise über Nacht.

McLean REHAtechnik GmbH
Breiter Anger 20 D- 37115 Duderstadt
Tel.: +49 5527 9973 90 Fax: + 49 5527 9973 950